

SieveWare Software Windows

Il software Windows SieveWare aiuta l'operatore a realizzare e migliorare l'analisi granulometrica permettendo di eseguire tutte le operazioni necessarie, dall'imputazione dei valori di pesata alla valutazione dei dati.



Tutti i parametri disponibili, come la configurazione della pila di setacci, i valori di pesata e altri tipi di informazioni concernenti la tipologia dei campioni, i parametri di lavoro, possono essere inseriti.

Il programma accetta dati in modalità manuale o automatica qualora possibile, sia da sistemi di pesata sia dal setacciatore. In particolare il software SieveWare si può interfacciare con il setacciatore Endecotts Octagon 200 CL tramite collegamento via RS232, permettendo all'utilizzatore anche la gestione remota dello strumento.

Il software SieveWare elabora la distribuzione granulometrica nelle modalità più comuni e allo stesso tempo le tipiche grandezze riguardanti le dimensioni delle particelle, fornendo i risultati in forma grafica e numerica con tabelle dedicate. Alla distribuzione granulometrica standard si possono aggiungere in forma grafica e numerica altri tipi di elaborazione dei dati ottenuti. I risultati possono essere facilmente salvati, stampati ed esportati.

Caratteristiche tecniche principali:

- Registrazione automatica, valutazione e gestione dei dati di misura
- Interfaccia grafica facile ed intuitiva
- Protocollo di misura in accordo a vari Standard
- Elaborazione di tabelle e grafici
- Rilevazione e configurazione automatica delle scale di analisi più comuni
- Esportabilità dei dati
- Manuale dettagliato e ricca guida alle analisi